



Кабеля 1, 2, 3 изготовлены из FC-64 и отличаются длиной
На плате A1 должен быть впаян джампер - терминатор
На платах A13.4, A17.1 установить джампер - терминатор
На платах A10.1, A10.2, A11, A12, A13.1 ... A13.4, A14.1, A14.2, A15, A16, A17.1...A17.4
установить переключателями адрес платы
На плате A7.1 установить джампер адрес платы, на плате A7.2 адрес должен быть снят
На плате A7.1, A7.2 установить джампер XP4 в положение "Arrow"(стрелка)
На плате A2.2(стойка Slave) установить джампер адрес платы, на плате A2.1(стойка Master) адрес должен быть снят

ST-01.000.00 Э4									
Изм. Лист					Скоростной проход				
Разраб. Янсон Я.А.					Схема электрическая соединений				
Пров.					Лист 1				
Т. контр.					Листов 1				
Н. контр.					ПЭРКО				
Утв. Кавлак Д.И.					Формат А2				